

Arbetsbeskrivning

– Wibo Linoljefärg på obehandlat trä och snickerier – INVÄNDIGT

Läs noggrant igenom beskrivningen innan du påbörjar målningen för bästa upplevelse och resultat.

Wibo linoljefärgssystem är uppbyggt på samma sätt som det gamla målerihantverket. Målarmästaren byggde då färger på kokt linolja och anpassade färgerna efter underlag och önskat slutresultat. Wibo linoljefärg är helt fri från lösningsmedel och bygger på ett trestegssystem där *inget lösningsmedel behövs eller ska tillsättas i någon av strykningarna*. Varje färg är tillverkade för sitt ändamål och skapade är så att färgskiten fäster väl i varandra. Resultat är en helt naturlig färg med goda träskyddande och torkande egenskaper med hög motståndskraft och lång livslängd.

Wibo färgsystem för invändig målning på nytt trä

1. WIBO SNICKERIGRUND
2. WIBO SLIPSTRYKNINGSFÄRG
3. WIBO SNICKERIFÄRG– Halvblank *eller* Blank

Viktigt att veta vid målning med linoljefärg invändigt

Wibo linoljefärg har goda vätande egenskaper och suger in i underlaget, olika mycket beroende på material. På trä varierar insugningen. I samtliga strykningar är det viktigt att därför arbeta in färgen i underlaget, jämt fördelat och i tunna skikt. Slutstrykningen av färdigfärgen ska göras på en jämn och icke sugande yta. Detta innebär att fler lager av slipstrykningsfärg, i varje fall fläckvis, kan behövas för att få en yta utan sugande mattfläckar. Wibo rekommenderar WIBO SNICKERIFÄRG halvblank för att minimera ojämnheter syns i släppljus.

Grundstrykning med WIBO SNICKERIGRUND samt förarbete

1. Snickerigrund används bara på nytt virke. Trärena ytor som uppstår på tidigare målad yta grundas med Slipstrykningsfärg. Snickerigrunden påförs på rent och torrt underlag, med rund anstrykare i tunna skikt, till pormätnad. Undvik att övermätta, ytan blir då för blank för nästa strykning att fästa väl. Torktid: ca 18-24 timmar.
2. *Efter grundningen* har torkat spackla alla spikskallar, fogar och stora kvistar med RUBINOL LINOLJESPACKEL för bästa slutresultat. Undvik latexspackel då detta kräver fler lager färg för att mätta spacklet.
3. Schellacka samtliga kvistar med schellackflingor lösta i T-röd för att stoppa mattsugningar och undvika gula kådgenomslag. För att undvika att blanka fläckar syns i släppljus sker schellackning *efter grundning*. Lämplig blandning är en del flingor i två delar T-röd som fått lösas över natten innan de används. Undvik "kvistlack" som inte stoppar linoljan med kraftiga insugningar vid kvistar som följd.

Mellanstrykning med WIBO SLIPSTRYKNING

1. Slipstrykningsfärgen påförs på en tidigare grundad eller målad yta med en rund anstrykare i tunna skikt över underlaget.
2. Eftersläta ytan med en moddlare inom 45 min för ett slätare slutresultat.
3. Spacklingsarbeten fläckmålas med Slipstrykningsfärg en gång för att mätta och minska problemet med matta insugningsfläckar.
4. Slipstrykningsfärgen är halvfet och ev. kan ytterligare ett lager behövas om underlaget är starkt sugande. Torktid: ca 18-24 timmar
5. För ett extra slätt slutresultat eller om efterslätningen inte gjorts noggrant kan slipstrykningen, efter att ha torkat ordentligt, slipas försiktigt med ett fint slippapper. Efteråt städas slipdammet bort för att inte sätta sig i färdigfärgen.

Slutstrykning med WIBO SNICKERIFÄRG halvblank *eller* blank

1. Snickerifärgen påförs med rund anstrykare i tunna skikt över underlaget.
2. Eftersläta ytan med en moddlare inom 45 min för ett slätare slutresultat.

3. Slutstrykning ska endast göras en gång. Torktid: ca 18-24 timmar.
4. Om ett sidenmatt slutresultat önskas istället för halvblankt eller blankt (efterfrågat vid ex. panel i tak) färdigstryks ytan även med Slipstrykningsfärg.

Tips & Råd - Allmänt

Innan målning

- För rengöring av ytan som ska målas se *Wibo Tvättråd*
- Tänk på att ingen färg blir bättre än sitt underlag. Ju bättre underarbete desto bättre slutresultat.
- Rör om färgen noggrant före målning. Slipstrykning och färdigfärg ska sträckas 9-12 kvm.
- Färgerna ska *inte spädas med lösningsmedel*.
- Tänk på att linoljefärg gulnar i utrymmen med dålig tillgång på dagsljus.

Under målning:

- Tänk på självantändningsrisken i trasor och trassel. Ha alltid en hink stående med vatten där du kan dränka dessa.
- Wibo linoljefärg är byggda för att torka snabbare än linoljefärger i gemen. Ett tunt skinn kan därför bildas på färgen i burken mellan målningstillfällena. För att undvika detta, för ner färgen från insidan av burken och lägg därefter en bit plastfolie mot färgytan. Håll fast folien med burklocket mot burkens kant.
- Vid målningssuppehåll förvara penslarna i vatten eller rå linolja.

Efter avslutad målning:

- Färdigfärgen bör torka minst en vecka före ev. bättring. Annars vill bättringen gärna bli matt. Kryper bättringsfärgen – torka av ytan med ex vis T-röd. Bättringen blir snyggast om den utförs till "naturlig kant".
- För rengöring av penslar och verktyg använd såpa och vatten. Undvik lösningsmedel, om nödvändigt, återfetta då penseln med såpa.
- För rengöring av händer och hud som fått färgstänk använd såpa och vatten. Vid färgstänk på kläder – smörj in fläckarna med såpa och låt ligga i varmt vatten under natten. Tvätta sedan som vanligt.